

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"



Никитин А.Г.

«__» _____ 2019 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ лицей № 82
Петроградского района
Санкт-Петербурга

Згибай Т.Н.

«__» _____ 2019 г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга Структурное подразделение "отделение дошкольного образования детей"
- 1.2. Адрес объекта: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира д.38
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 этажа, _____ кв. м;
-наличие прилегающего земельного участка:
- 1.4. Год постройки:
последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга Структурное подразделение "отделение дошкольного образования детей"
- 1.7. Юридический адрес организации: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 лит А
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: субъект Российской Федерации (Санкт-Петербург, Петроградский район)
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

Телефон: Тел./факс (812) 232-83-61 (812) 232-83-61 <http://www.rprim.spb.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.11

Образование дошкольное;

2.3. Форма оказания услуг: на Объекте по месту предоставления услуги;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 30 человек/день,

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 160 метров

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), есть

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), нет

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: есть

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С) ДП-И (Г,У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К,О,С,Г,У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ(О,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ(Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ(Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ(Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(О,Г,У) ВНД (С)

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии)** - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);
ДУ – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения №2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения №2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения №2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения №2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения №2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения №2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное образовательное учреждение
лицей №82 СП ОДОД Петроградского района Санкт-Петербурга

лицей №82 82 СП ОДОД Петроградского района Санкт-Петербурга	1037828005709 ОГРН
---	-----------------------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

Образование дошкольное	85.11 ОКВЭД
------------------------	----------------

Форма собственности	Государственная	13 ОКФС
----------------------------	-----------------	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	бюджетное учреждение	75203 ОКОПФ
--------------------------------------	----------------------	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий ГБОУ лицей №82 СП ОДОД Петроградского района С-Пб	Сальтонс И.Н.
---	--	---------------

Телефон, факс руководителя организации	(812) 232-72-31
---	-----------------

Е-mail организации	litcey-82@mail.ru
---------------------------	-------------------

Юридический адрес организации	197101	Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 26 лит А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	197101	Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 38 лит А
	(индекс)	(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация Комитет имущественных отношений	1037828004500 ОГРН
---	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс) 197101
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.17 -19	

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация
Тел.: 8(812) 232-83-61 Факс: 8(812)232-83-61 Е-mail: tupetr@gov.spb.ru

Наименование вышестоящей организации	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027806894312
---	--	-----------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	197101	Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная д.17-19
	(индекс)	(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации
Глава администрации Петроградского района Громов Иван Александрович

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.: (812) 232-83-61	Факс: 8 (812) 812) 232-83
--	-----------------------	---------------------------

Е-mail вышестоящей организации	tupetr@gov.spb.ru
---------------------------------------	-------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

<p>Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)</p>	<p>Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №82 СП ОДОД Петроградского района Санкт-Петербурга</p>
<p>Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)</p>	<p>197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 38 лит А</p>
<p>Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)</p>	<p>кв. м</p>
<p>Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)</p>	<p>1-2 этаж</p>
<p>Кадастровый номер объекта</p>	
<p>Категории обслуживаемого населения: дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.</p>	<p>все</p>
<p>Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.</p>	<p>К, О, С, Г, У</p>
<p>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)</p>	<p>нет</p>

АНКЕТА (основная часть)

п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Подходы к объекту, пути движения									
	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга									
1.1	Путь пешеходного движения									
		1	0	0	0	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0		метры	нет		п.5.1.2	
		1	0	0		%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	
		0	0	0		%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более	П5.1.8	

									10 м	
								0,1,4	не более 0,015	п. 5.1.8
	1	0	0	0	0	1		да		п. 5.1.11
	0	0	0	0	0	0		-	не более 0,01	п.5.1.11
	0	0	0	0	0	0		-	не менее 0,5	
	0	0	0	0	0	0		-	не менее 0,05	п.5.3.2,
	0	1	1	1	1	0		-	0,5	
	0	1	1	1	1	0		нет		п.5.1.3
	0	1	1	1	1	0		нет		п.5.1.4
	0	1	1	1	1	0		нет		п.5.1.1
	0	1	1	1	1	0		нет		п.4.1.5
	0	1	1	1	1	0		-	не менее 0,8	п.5.1.10
	1	0	0	0	0	1		0,05	не менее 0,05	п.5.1.9

		0	0	0	0	0	0	0	0	0,025	-	м	не более 0,025	п.5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35-0,4	-	м	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	Не более 5 (1:20)	-	%	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,6	-0	м	Не менее 1,6	п. 6.2.17
		0	0	0	0	0	0	0	0	Не менее 1,6	-	м	Не менее 1,6	

2. Входной узел

<p>Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №82 СП ОДОД Петроградского района Санкт-Петербурга</p>														
2.1	Наружная лестница	0	0	0	0	0	0	0	0	0,35-0,4	0,30	м	0,35-0,4	п. 5.1.12
		1	0	1	0	1	0	1	0	0,13 - 0,17	0,10-0,15	м	0,13 - 0,17	
		1	0	0	0	0	0	0	0	соответствие	да	соответствие	п.6.2.8	
		0	1	1	1	1	1	1	1	наличие	нет	наличие		
		0	1	1	1	1	1	1	1	м	нет	м	0,9	п. 6.2.11
		0	1	1	1	1	1	1	1	м	нет	м	0,27-0,33	
		0	1	1	1	1	1	1	1	соответствие	нет	соответствие		
		0	0	0	0	0	0	0	0	м		м	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12

		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,80	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,80	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8
		0	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
		0	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,45	п. 6.2.9,
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)		Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
						Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.)	0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0,75	П.6.1.3
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	«К»	наличие	-		
2.6	Входные площадки									
		0	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4
		1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001
		0	0	0	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.1.4

		0	1	1	1	1	1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	0	0	0	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	0	0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8
		1	0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		1	0	0	0	0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,40	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8
		0	0	1	1	1	1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
		0	0	1	1	1	1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	0	0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,45	п. 6.2.9,
3,5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8	п. 6.2.9
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		С посторонней помощью
3.8	Лифты.	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,1	п. 6.2.14
3.9	Эскапаторы	0	0	0	0	0	0	0	0	Тактильные предупредительные знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п.6.2.18
3.10	Пути эвакуации	1	0	0	0	0	0	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос				П.6.2.8

						общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		
		0	1	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте. «О», «С», «Г»	соответствие	нет	п.6.2.29	
		1	0	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да	п.6.5.5	
		1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН эвакуационному выходу. «К», «О», «С», «У»	наличие	да	п.6.5.1	

4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МПН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №82 СП ОДОД Петроградского района Санкт-Петербурга

Помещения, места обслуживания МПН в общественных зданиях

4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов. «К»	м	-	не менее 3,2	п.7.3.5
		1	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов. «К»	м	1,6	не менее 2,8	
		0	0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6
		0	1	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.4
		0	1	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания. «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		
		0	0	0	0	Высота расположения визуальной информации. «С», «У», «К», «О», «Г»	м		1,5-4,5	
		0	1	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений)	наличие	нет		п. 8.1.6

					«С»					наличие	нет		
		0	0	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»								
4.1.3	Помещения для приема посетителей	1	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:							П.8.1.11, 8.7.3	
		0	0	0	на одно рабочее место					кв.м	-		
		0	0	0	на два рабочих места					кв.м	-		
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»					м	-	п.8.1.7	
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги					м	-	п.8.1.7	

4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях

4.2.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»					м	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»					м	0,4	Не менее 0,4	
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»					м	0,8	Не более 0,8	п.5.4.2

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Название зоны (технического средства)		Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей №82 СП ОДОД Петроградского района Санкт-Петербурга											
5.1	Универсальная кабина	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»					%	5	5	п.6.3.2
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»					м	0,40	Не менее 0,8	
		1	1	1	Ширина кабины «К»					м	1,1	Не менее 1,65	
		1	1	1	Глубина кабины «К»					м	1,5	Не менее 2,2	
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»					м	0,6	Не менее 0,9	п.6.3.3
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»					-	наружу	наружу	
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»					наличие	нет		
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других					наличие	нет		

Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования

								принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	1	1	1			Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		
		0	1	1	1			Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п. 6.3.6	
		0	0	1	1			Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	1	1			Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет	п.6.5.1	
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	0			Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	п. 6.3.4	
5.4	Кабина душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0			Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	п.6.3.5	

6. Автостоянки

	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
	Муниципальное образование Петроградского района Санкт-Петербурга											
6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания учреждения	0	0	0	0			Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0			Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках	Наличие	-		П.5.2.5

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Специалист по разработке проектов
Уд. № 7827 00073664
Заполнил Анкету:

Дубик Г.А.
ФИО

« 28 июля 2019 г.

(подпись)

Согласовано:

Заведующий ГБОУ лицей №82 СП ОДОД
Должность руководителя обследованного
объекта

Сальгонс И.Н.
ФИО

« ___ » _____ 2019 г.

(подпись)

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам

"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

А.Г. Никитин

«___» _____ 2019 г.

_____ Згибай Т.Н.




«___» _____ 2019 г.


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)


поэтапного повышения уровня доступности объекта: Государственное общеобразовательное учреждение лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2025 годы, находящегося по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 38


Организация доступности объекта




№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Места парковки для автотранспортных средств инвалидов</i>				
1.1.	Парковка для МГН	- Подготовить письмо в администрацию Петроградского района по оборудованию		2019 год	ДП-В

		<p>парковочного места для инвалидов у прилегающей территории объекта: в соответствии СП 59.13330.2016</p>			
2.	<p><i>Вход на территорию</i></p> 	<p>-Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалид-колясочников, элементами информации об объекте. п. 4.1.1 СП 59.13330.2012, п.5.1.1 СП 59.13330.2016</p>	ТР	2019-2025 год	ДП-В
2.	<p><i>Входной узел</i></p> 	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной площадкой. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Выделить цветом или фактурой ступени согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016 - Установить опорные поручни согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012 п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 - Установить кнопку вызова ответственного сотрудника, согласно СП 59.13330.2016 СП</p>	ТР	2019 -2025 год	ДП-С
2.1.			ТР	2019 -2025 год	ДП-С
			ТР, СТР	2019 -2025 год	ДП-О,С
			ТР	2019 -2025 год	ДП-В

2.2.	<p>Площадка. Входная дверь</p> 	59.13330.2012	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР, СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР, СТР</p> <p>ТР, СТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-К</p>
<p>- Разместить информирующую, тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, шрифта Брайля, перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов).</p> <p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью.</p> <p>ГОСТ Р 52875-2007 п. 4.3.1 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».</p> <p>- Оборудовать навесом, водоотводом в соответствии с п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.3 СП 59.13330.2016</p> <p>-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации). согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012</p> <p>Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016 - В полотнах наружных дверей, следует предусматривать смотровые панели согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012</p> <p>п.6.1.5 СП 59.13330.2016</p> <p>- Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для</p>					

		<p>понижения порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п. 6.1.5 СП 59.13330.2016, п.5.1.4</p> <p>Установить доводчик с задержкой закрытия от 5 секунд п.5.1.6 СП 59.13330.2012 п.6.1.8 СП 59.13330.2016</p> <p>-Установить звуковой маяк (Система средств информации зон и помещений), п.5.5.3 СП 59.13330.2012 п.6.5.3 СП 59.13330.2016</p>	<p>ТР, СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p>
<p>3.</p> <p>3.1</p>	<p>Пути движения внутри здания</p> <p>Коридоры и двери</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Установить тактильную мнемосхему движения п.7.1.8 СП 59.13330.2012 п.8.1.6 СП 59.13330.2016 - Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «бегающая строка» п.6.5.7 СП 59.13330.2012 - Приобрести текстфоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха согласно п.5.5.6 СП 59.13330.2012 п.6.5.7 СП 59.13330.2016 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» согласно п.5.2.3 СП 59.13330.2012 п.6.2.3 СП 59.13330.2016 - Дверные проёмы обеспечить контрастным сочетанием цветов в применяемом оборудован. (дверь, стена, ручка; средства виз. информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-Г</p> <p>ДП-Г</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p>

3.2	<p>Междуэтажный лестничный марш.</p> 	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> <p>- Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестницы согласно п.6.2.8 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> <p>- Вдоль обеих сторон лестницы установить опорные поручни согласно п. 6.2.11 СП 59.13330.2016</p> <p>- Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение согласно п.5.2.10 СП 59.13330.2012</p> <p>- Оборудовать поручни рельефным обозначением этажей, предупредительными полосами об окончании перил в соответствии с п.5.2.16 СП 59.13330.2012 п.6.2.12 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить тактильные пиктограммы с номером этажа п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР, СТР</p> <p>ТР, СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-О,С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p>
4	Пути эвакуации				

4.1		<p>Разработать пути эвакуации для инвалидов и МПН с учётом требований СП 59.13330.2012 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.</p>		2019 -2025 год	ДП-В
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>				
5.1		<p>Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить тактильную мемосхему туалета выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.</p> <p>п.5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-Обозначить пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.</p> <p>п.5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-По путям движения установить пиктограммы с направлением движения в туалет, выполненными рельефно-графическим и рельефно-точечным способом.</p> <p>п.5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>п.6.5.9 СП 59.13330.2016</p> <p>-Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012</p> <p>п.6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить кнопку тревожной сигнализации согласно п. 5.3.6 СП 59.13330.2012,</p>	<p>КР,СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-О,С</p> <p>ДП-В</p>
					

	<p>п.6.3.6 СП 59.13330.2016 -Оборудовать умывальник опорным поручнем согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-2017 устройства опорные - стационарные реабилитационные. Типы и технические требования п. 6.3.3 СП 59.13330.2016, -Установить дверную задвижку в соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012 п.6.4.3 СП 59.13330.2016</p>	ТР,СТР	2019 -2025 год	ДП-К,О
		ТР	2019 -2025 год	ДП-В

* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
доступно частично всем (ДЧ-В)

Период проведения работ: 2019-2025 гг.

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга
Сруктурное подразделение "отделение дошкольного образования детей"
ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира д.38

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 2 этажа, кв. м;
наличие прилегающего земельного участка: **да, кв. м;**

Форма собственности: **государственная;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Арендодатель: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Петроградского района, 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная д.17-19**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: ОКВЭД 85.11 – **Образование дошкольное;**

Наименование предоставляемых услуг: **осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования присмотр и уход за детьми;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **30 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **на Объекте по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся,
Заведующий СП ОДОД Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения лицей №82 Згибай Татьяна Николаевна с одной стороны, и **председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О, С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует О, С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствует К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет;* дополнительно установлена табличка с номером телефона: *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;* надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте *Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицей82-спб.рф размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещение, занимаемое организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга, Структурное подразделение "отделение дошкольного образования детей"* расположенном по адресу: *197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 38 лит А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № от назначены ответственные сотрудники учреждения: - для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и	Приказ № от

		<p>ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведен)</p>	
2		<p>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</p>	
2.1	К,О,С,Г,У	<p>Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Установлено переговорное устройство (домофон) Отсутствует кнопка вызова, отсутствует контактная информация с номером телефона ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.2	К,О,С,Г,У	<p>Перед наружным лестничным маршем отсутствует кнопка вызова, отсутствует контактная информация с номером телефона ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p>	
2.3	О,С,Г,У	<p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Площадка для передвижения перед лестницей от входной двери меньше нормы. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Края ступеней лестничного марша не имеют покрытие контрастного цвета. Наружный лестничный марш не оборудован опорными поручнями.</p>	
2.4	К	<p>Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъемные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.</p>	
2.5	О,С,Г,У	<p>Над входным узлом отсутствует навес, установлено освещение. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Не установлена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Ширина входной двери меньше нормы, завышен порог.</p>	

		<p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка). У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.</p> <p>Передвижение в тамбуре доступно.</p> <p>Ширина внутренней двери тамбура меньше нормы.</p> <p>Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода (при необходимости может быть открыта вторая створка).</p>	
2.6	О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	Приказ № от
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют.</p> <p>Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Внутренний лестничный марш.</p> <p>За внутренней дверью тамбура установлен внутренний лестничный марш.</p> <p>Площадка перед внутренней дверью тамбура имеет размеры меньше нормы.</p> <p>Перед площадкой отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Края ступеней не имеют покрытие контрастного цвета.</p> <p>Отсутствуют опорные поручни.</p>	
3.3	О,С,Г,У	<p>Межэтажный лестничный марш.</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма.</p> <p>Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.</p> <p>Первая и последняя ступени лестничного марша не имеют контрастную маркировку.</p> <p>На лестничном марше установлены перилам с деревянным поручнем, с внутренней стороны.</p> <p>Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м.</p>	
3.4	О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.5	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № от
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1этаже здания.	

		Отсутствует тактильная информационная мнемосхема. Перед входными дверьми отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Помещения не обозначены тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Пиктограммы направления движения отсутствуют. Ширина проёмов в коридоре доступна для перемещения.	
4.2	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № от
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	<i>Санитарно-гигиеническое помещение</i> Расположено на первом этаже. Санитарно-гигиеническое помещение для посетителей. Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санитарно-гигиенические помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов. Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № от
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» лицей82-спб.рф не размещена информация о предоставляемых услугах, для инвалидов, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № от назначен ответственный сотрудник школы: для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № от
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на ул.Большая Монетная -160м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №14</i> <i>Трамвай: №40</i> <i>Маршрутное такси: №32</i> Общественный подземный транспорт:	

		<i>Станция метро: «Горьковская» -1,3км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории прилегающей к учреждению нет.	

Заведующий ГБОУ лицей № 82
СП ОДОД
Петроградского района
Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»

_____ / Згибай Т.Н. /



_____ / Никитин А.Г. /

М.П.

Дата

М.П.

Дата